

ENCENDIDO AUTOMÁTICO




VALVULA DE SEGURIDAD FFD



1 QUEMADOR TRIPLE LLAMA



PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO



MESA DE ACERO MATE



PERILLAS DE METAL




## Información general

1. Mesa de acero mate.
2. Parrillas de hierro fundido.
3. Perillas de metal.
4. Quemadores de bonce.
5. Posa wok.
6. Quemador triple llama 3.3 KW.
7. Quemador mediano 1.75 KW.
8. Quemador Pequeño 1 KW.

## Beneficios

1. Buena resistencia a los golpes y a la alta temperatura.
2. Perfecta distribución del calor, muy resistentes, ideales para ollas grandes.
3. Muy duraderas, no se desgastan y no transmiten calor.
4. Ahorro de energía, distribuye el calor de manera uniforme, lo que mejora la eficiencia de la combustión.
5. Ideal para nuestra comida peruana y puedas lucirte en la cocina.
6. Quemador Triple Llama Super potente.
7. Quemador Semi Rápido.
8. Quemador Auxiliar.

## Dibujo técnico (mm)





## Características

- Medidas externas del producto (cm):  
Ancho: 76 Fondo: 51 Alto: 8.5
- Medidas del encastre (cm)  
Ancho: 72.5 Fondo: 47.5
- Medidas con caja (cm)  
Ancho: 82 Fondo: 56 Alto: 14
- Peso  
16.8 Kg
- Tipo de combustible:  
GN y GLP
- Ingreso de gas para conexión de manguera:  
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Tipo de Enchufe:  
Schuko
- Tensión y frecuencia:  
220v , 60 Hz
- Garantía:  
1 año

## Pasos para su uso

1.- Antes de comenzar a utilizar su encimera, asegúrese de que las tapas de los quemadores estén en la posición correcta. Según se muestra en la siguiente figura:



2.- Los quemadores de gas tienen un mecanismo especial de bloqueo. Por lo tanto, para operar la zona de la encimera, pulse la perilla y gírela a la izquierda, espere de 5 a 10 segundos, sin quitar la mano de la perilla.



3.- Asegúrese de usar la válvula de presión correcta en el caso de nuestras cocinas se debe instalar una válvula reguladora de baja presión, ya que de lo contrario se pueden presentar problemas y accidentes.

